

# Les Fournitures Industrielles **PASCO** I N C.

PLESSISVILLE  
Tél. : 1.800.567.3186  
Fax : 819.362.7036

ALMA  
Tél. : 418.480.3663  
Fax : 418.480.3664

[www.fourniturespasco.com](http://www.fourniturespasco.com)

## **SÉMINAIRE SUR L'ASSEMBLAGE** à votre usine

### **ATLAS COPCO PASCO**

Techniques d'imperméabilisation d'erreurs  
"error proofing".

Différents niveaux  
Différentes méthodes de contrôle  
pour vous mettre à l'abri des erreurs  
dans vos procédés d'assemblage.

*Atlas Copco*



**ENSEMBLE DS4 & DS7 "BLACK BOX"**  
incluant tous les outils DS4 ou DS7,  
un câble de 5m et  
un contrôleur "DS Black Box"



**ENSEMBLE DE BASE DS4 & DS7**  
incluant tous les outils DS4 ou DS7,  
un câble de 5m et un CONTRÔLEUR DS de base

**ENSEMBLE AVANCÉ DS4 & DS7**  
incluant tous les outils DS4 ou DS7,  
un câble de 5m et un CONTRÔLEUR DS AVANCÉ



**ENSEMBLE DL de base**  
incluant tous les outils DL, un câble de 5m  
et un CONTRÔLEUR DL de base

**ENSEMBLE AVANCÉ DL**  
incluant tous les outils DL, un câble de 5m  
et un CONTRÔLEUR DL AVANCÉ

**À partir de : \$6300.00**  
**Escompte de 10% sur ces modèles**  
**jusqu'au 30 septembre 2008**